


ALLEGATO 1
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



6 (bivio Lacona)

Valdana

Lido di Capoliveri

Mola

Porto Azzurro

© 2017 Google

1
(visuale aerea)

8-9

5

2

7

3 (da Capoliveri)

4

PORTO FERRAIO

RECETTORE 1

PORTO AZZURRO

LIDO CAPOLIVERI

CAPOLIVERI

VISTA 1
stato attuale





PORTO FERRAIO

RECETTORE 1

PORTO AZZURRO

LIDO CAPOLIVERI

CAPOLIVERI

VISTA 1 - FOTOINSERIMENTO DEDUTTIVO
stato pre recupero ambientale



VISTA 2
stato attuale



VISTA 2 - FOTOINSERIMENTO DEDUTTIVO
stato pre recupero ambientale



VISTA 3
stato attuale



VISTA 3 - FOTOINSERIMENTO DEDUTTIVO
stato pre recupero ambientale



VISTA 4
stato attuale



VISTA 4 - FOTOINSERIMENTO DEDUTTIVO
stato pre recupero ambientale



VISTA 5
stato attuale



VISTA 5 - INDICAZIONE AREA D'INTERVENTO
indicazione modifica profilo crinale e
volume rimosso



VISTA 6
stato attuale



VISTA 6 - INDICAZIONE AREA D'INTERVENTO
indicazione modifica profilo crinale e
volume rimosso



CAPOLIVERI

MONTECRISTO

ISOLA PIANOSA

QUOTA 207 mt

GOLFO STELLA

QUOTA 190 mt

INIZIO ESCAVAZIONE
QUOTA 210 METRI

VISTA 7
stato attuale



CAPOLIVERI

MONTECRISTO

ISOLA PIANOSA

QUOTA 207 mt

GOLFO STELLA

QUOTA 190 mt

INIZIO ESCAVAZIONE
QUOTA 210 METRI

VISTA 7- INDICAZIONE AREA D'INTERVENTO
indicazione modifica profilo crinale e
volume rimosso



RECETTORE 1

VISTA 8
area boschiva di interesse
ambientale - piccoli nuclei forestali
con grandi alberi camporili
(quercus sugar)







RECETTORE 1



VISTA 9
area già oggetto di coltivazione
e di ripristino ambientale
concluso anni fa



